

Výkupní cena bubnů Qaddy® je 2 300 Kč

Požadavky na kvalitu vrácených bubnů

Požadovaná kvalita



Bubny Qaddy® jsou vykupovány pouze čisté, běžné zašpinění je akceptovatelné, nikoli však nánosy bahna apod.

Vnitřní buben se musí volně otáčet



Qaddy® musí být kompletní a mimo nosnou konstrukci musí obsahovat:

- 1) Vnitřní buben
- 2) Etiketku s číslem bubnu
- 3) Vysouvací madlo
- 4) Vrchní kryt

Akceptovatelná kvalita (snížení výkupní ceny o náklady na náhradní díl – 65 Kč*) / 2,42 €)



Chybějící vrchní kryt – poplatek za náhradní díl

Neakceptovatelná kvalita
pouze příklady



Chybějící vysouvací madlo
Poškozené madlo (úlolek, prasklina...)

Chybějící vnitřní buben



Poškozená vnější konstrukce Qaddy®

Poškozený vnitřní buben (úlolek, prasklina...)



Ulomená či prasklá vnější bočnice